



Drammens Sportsfiskere Vannmiljøutvalget

Drammen, 6. oktober 2020

kommunepost@drammen.kommune.no

til Byggesak/tilsyn og Naturforvaltningen i Drammen.

Utdrag fra tilsynsrapport.

I tråd med avtale mellom DK og DS (Drammens sportsfiskere) vil vi melde fra om denne saken som vi oppdaget under fisketelling/oppsyn i Kjøsterudbekken fredag 02.10.2020, utført av DS/Vannmiljøutvalget.

Tilsyn.

Hele bekkeløpet (Strekningen) fra Rosenkrantzgata til skogen i lia under Kjøsterudjuvet ble undersøkt med bruk av vadere. Vi ser at det foregår et byggeprosjekt nederst på elvesletta mellom Rosenkrantzgata og kirkegården. I området mellom byggeprosjektet og Kjøsterudbekken var det frem til nylig en hittil ubrutt barriere bestående av leire.

Naturtype.

Fra kirkegårdsområdet og ned til bilveien, beveger bekken seg i et meanderløp på ren leiregrunn. Vi kaller derfor området for «Meanderdalen». All vegetasjon som omgir bekken er flomutsatt sumpskog, står med røttene i vann. Vi har i 30 år ført tilsyn med dette flotte området. Meanderdalen er kommunens eneste godt bevarte lokalitet av denne naturtypen. Slike bekkedaler dominerte landskapet før elvesletta ved Drammen ble bebyggt. Vi har flere ganger gjennomført dugnader med opprydding i området, også i samarbeid med lokale skoler. Nasjonalt er meandere en truet naturtype som følge av arealbruksendringer. På Åssiden ble mesteparten av Kjøsterudbekken lagt i rør da Travbanen ble anlagt. Vi ber om at denne meanderdalen på Åssia nå får sterkere kommunal oppmerksomhet. Det bør følges opp med et midlertidig vern frem til bevaring som naturområde kan bli vedtatt i en reguleringsplan.

Det aktuelle inngrep.

Foto 1 og 2 viser navn på byggefirma og grøft gravd fra byggeområde, gjennom bevart leirbredde, ned til kulp i bekken. Grøfta er fylt opp med grov kult hvorfra også et overløpsrør stikker ut. Om ikke denne kulten nå blir fjernet, vil flomvann grave seg inn i og ytterligere skade leirbarrieren der denne er brutt, og kulten vil spre seg med strømmen videre nedover i bekkeløpet. Vi mener all kulten enkelt kan fjernes så raskt som mulig. Den grøfta som da blir åpnet, bør midlertidig stenges ved kanten av bekken ved hjelp av stålspunt. Deretter fylles grøfta inn til spunten med fuktig (ikke bløt) leire, som deretter maskinpakkes så tett som mulig. Spunten kan trekkes opp neste vår. Er vi heldige, vil inngrepet være sporløst neste sommer.

Grusbanker.

Foto 3. Ved forrige tilsyn ble det notert store hauger med grus på elvebredden ved samme byggeplass. Dette ble dengang rapportert muntlig til Drammen kommune. Nå har denne grusen fordelt seg over hele bekkeløpet, i form av store grusbanker som etter flom ligger renvasket rett

på leiregrunnen. Vi kan bidra til å fjerne denne løs-grusen med en betalt dugnad hvor vi også engasjerer elever på ungdomsskolen til praktisk innsats.

Betongkaker og søppel.

I bekkeløpet ligger en del søppel som metallplater, sykkelhjul ol. Dette søppelet, sammen med endel store og tunge betong-flak, kan fjernes med betalt dugnad hvor vi gjerne inviterer idrettslag og FAU-er i området. Bruk av mobilkran blir en del av løsningen.

Vi imøteser gode løsninger på ovenstående!

Med hilsen
Petter Øijord
Leder DS-Vannmiljøutvalget

Vedlegg



Foto 1



Foto 2



Foto 3