



Drammens Sportsfiskere

Vannmiljøutvalget

Drammen kommune

kommunepost@drammen.kommune.no

Kopi:

Naturvernforbundet i Drammen

drammen@naturvernforbundet.no

Naturvernforbundet i Buskerud

torkristian@naturvernforbundet.no

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Buskerud

buskerud@fnf-nett.no

15. september 2025

Høringssvar, Temaplan for naturmangfold, sak 23/05444

Vi har følgende kommentarer:

Vi er svært positive til planen som omfatter vern og restaurering av naturen i Drammen kommune. Vi ser også at det er utfordringer i forbindelse med gjennomføring av planen da kommunen står overfor fremtidige store utbygginger. Det er svært viktig å følge opp planen og sikre rom til naturen og økonomiske midler til gjennomføring av konkrete tiltak som gir målbare resultater slik at Drammen kommune kan bli Norges grønneste kommune.

Drammens Sportsfiskere har avtale med kommunen om fiskekultivering og forvaltning av en del vann og vassdrag i Finnemarka nord for Drammen. I tillegg er vi opptatt med overvåking av Drammenselva og fjorden. Vi kan bidra med en del innspill til konkrete tiltak i området. Vi deltar gjerne på fremtidige møter og arrangementer om disse sakene.

Bekker som er lagt i rør

Alle bekker som er lagt i rør må åpnes og restaureres med kulper, dammer og kantsoner med vegetasjon. Der det er eller har vært ørret eller sjøørret, må det tilrettelegges for gyting (gytegrus mm.) og oppvekst for yngel.

Kjøsterudbekken

Kjøsterudbekkens naturverdier må i størst mulig grad opprettholdes, utvides og restaureres. Vanntilførselen til bekken, som er en sjøørretbekk, må sikres gjennom året. Det er en utfordring at vannet fra Gamledammen, som skulle gått til Kjøsterudbekken, gjennom store deler av vinterhalvåret blir brukt til å produsere snø i Aronsløypa. Overlevingsmulighetene for rogn, yngel og ørret reduseres betraktelig når det er lite vann i bekken.

Vi har kartlagt noen rasområder ovenfor kirkegården ved Kjøsterudbekken. Her har vi forslag til tiltak, blant annet etablering av fangdammer.

Kulpene som ble laget i bekken ved restaurering av kirkegården i 2008-2009 er gjenfylt av stein etter flere tidligere flommer. Årsaken er at det manglet tilstrekkelige fangdammer ovenfor kirkegården. Området bør restaureres på nytt.

Bekken langs hele parkområdet på kirkegården mangler et belte med kantvegetasjon av siv, busker og trær som er avgjørende for at ørreten i bekken skal overleve.

Særlig viktig er det å sikre bekkens meanderløp med kantsoner av vegetasjon mellom Rosenkrantzgata og kirkegården. Dette området er en ravinedal med stort biomangfold, men den er omgitt av bebyggelse og veier som gjør at den er under press. Store mengder søppel i bekken og dalen bør fjernes. I tillegg foregår/foregikk ulovlig drenering til bekken. Vannmiljøutvalget sendte et brev om dette til Drammen kommune den 6. oktober 2020 uten å få svar. Dette brevet er vedlagt vårt høringssvar.

Røret som bekken går gjennom fra Rosenkrantzgata og ned til Drammenselva bør åpnes og bekken der bør utformes som meanderløp, slik det var opprinnelig, med kulper, dammer og kantvegetasjon slik at sjøørreten igjen kan komme seg opp til de øver områdene for å gyte. Midlertidig kan det raskt settes inn terskler i røret, slik at ørreten kan vandre opp til gyteområdene.

Åpning av bekken vil redusere flomfare i Rosenkrantzgata. En åpning kan også bidra til mindre rasfare i området da man kan få bedre oversikt og kontroll på massene som hovedsakelig består av bløt leire og kvikkleire. En åpen bekk med grønne kantsoner her vil være positivt både for natur og mennesker og øke verdien på området.

Gamle store søppelfyllinger som ble fylt ut (i 1950-60-åra) ved bekken når den ble lagt i rør nedenfor Rosenkrantzgata, må fjernes etter en grundig kartlegging. Det er sannsynlig mye miljøgifter som ligger i disse fyllingene og som renner ut i Drammenselva og fjorden.

Landfalltjernbekken – Bacheparken

Ved utløpsbekken til Landfalltjern er det laget en betongdemning der bekken opprinnelig rant ut mot Drammen og ned i Bacheparken. Vannet fra Landfalltjern har nå i mange år på grunn av dette rent ned til Hvalsdammen. Dette er hovedårsaken til at vannet i den innestengte Bacheparken gror til med alger. Landfalltjernbekken bør åpnes til sitt opprinnelige løp og restaureres gjennom byen, til Bacheparken og videre ned til Drammenselva.

Klopptjernsbekken

Utløpsbekken fra Klopptjern er i forbindelse med kommunale arbeider for noen år siden gjemt under et tykt lag med sprengstein (grov pukk). Bekken er på denne måten ødelagt og ikke tilgjengelig hverken for fugl, fisk eller insekter. Bekken må restaureres. Vi har tidligere kommet med restaureringsforslag som også innebærer å legge til rette for gyting og oppvekst av ørret i utløpsbekken.

Biomangfold i og nær bekker, vann og myrer

Drammens Sportsfiskere planlegger oppstart av et prosjekt for å kartlegge biomangfold i og nær bekker, vann og myrer, dvs. å få full oversikt over vassdragene i kommunen. Dette gjelder avtaleområdet som Drammens sportsfiskere forvalter for Drammen kommune.

Kantvegetasjon

Vi mener at krav til kantvegetasjon må opprettholdes langs alle vassdrag i størst mulig grad. Der det ikke finnes må det etableres. Kommunens krav om 6 meter med kantsonevegetasjon er positivt, men det bør være et minimumskrav. Der terrenget heller, eller andre forhold tilsier det, bør kantvegetasjonssonen vær betraktelig større.

Overflatevann

Rør med overflatevann fra landbruket som renner ut i vassdrag må ikke tillates. Det må i slike tilfeller bygges fangdammer og renseløsninger. Tilsvarende må bygges for å rense overflatevann fra veier og bygg, og områder som har store åpne plater. Takvann fra hus skal ledes ut på plen eller på bakken og ikke inn i avløpssystemet.

Renseanlegg

Vi mener at alle renseanlegg med utslipp til Drammensvassdraget må oppgraderes til gjeldende rensekraav. Fremtidige renseanlegg må også kunne rense alle aktuelle miljøgifter som tungmetaller, medisinerester og mikroplast med mer. Kartlegging av miljøgiftene i Drammensvassdraget må intensiveres slik at renseanleggene får en oversikt og kan oppgraderes til å rense bort disse stoffene i nær fremtid.

Renseanlegg og kummer må være tilknyttet fordrøyningsmagasiner som er store nok til å holde tilbake kloakkvann i perioder med store nedbørsmengder. Utslippspunktet for nytt renseanlegg bør ligge på 80-100 meters dyp i Oslofjorden, mellom Hurumlandet og Langøya. Et nytt renseanlegg for området bør derfor ligge på Tofte.

Småbåthavner

Ingen utbygging av småbåthavner må godkjennes. I den forbindelse tenker vi spesielt på Homannsbergbukta og Bergerbukta, men det gjelder alle gruntvannsområder i Drammensfjorden. Bunnen ved eksisterende småbåthavner må kartlegges for miljøgifter og biomangfold. Det er stor sannsynlighet for at bunnen er forurensset av miljøgifter. Tungmetaller som bly, kobber og tinnorganiske stoffer vil sannsynlig finnes her da disse stoffene har vært benyttet i båtmalings/bunnstoff i en årrekke. Sjøbunnen i disse områdene må muligens renses for giftstoffer og restaureres. Alternativt kan den dekkes til med rene masser.

Kartlegging av fisk i Drammensfjorden – og i marka

For å få en realistisk oversikt over fiskeartene i Drammensfjorden bør det gjennomføres en omfattende kartlegging, det vil si et prøvafiske. Kartlegging av miljøgifter i fisk bør følges opp med jevne mellomrom og publiseres til allmennheten.

Oppdatering og oppfølging av «Fisketiltaksplan for Drammen kommune» er nødvendig. Planen gjelder for både Drammensfjorden og vannene i marka, og bør være en del av arbeidet med oppfølging av «Temaplan for naturmangfold».

Verneområder

Vi ser frem til at større områder, inntil 30% av naturen i Drammen kommune vil bli restaurert og vernet i henhold til Montreal-avtalen, både på land, og i og ved vann og fjord. Vi bidrar gjerne med forslag til områder ved nærmere anledning.

Med hilsen

Petter Øijord (sign.)

Leder DS Vannmiljøutvalget

John Tollefsen (sign.)

Sekretær DS Vannmiljøutvalget



Drammens Sportsfiskere Vannmiljøutvalget

Drammen, 6. oktober 2020

kommunepost@drammen.kommune.no

til Byggesak/tilsyn og Naturforvaltningen i Drammen.

Utdrag fra tilsynsrapport.

I tråd med avtale mellom DK og DS (Drammens sportsfiskere) vil vi melde fra om denne saken som vi oppdaget under fisketelling/oppsyn i Kjøsterudbekken fredag 02.10.2020, utført av DS/Vannmiljøutvalget.

Tilsyn.

Hele bekkeløpet (Strekningen) fra Rosenkrantzgata til skogen i lia under Kjøsterudjuvet ble undersøkt med bruk av vadere. Vi ser at det foregår et byggeprosjekt nederst på elvesletta mellom Rosenkrantzgata og kirkegården. I området mellom byggeprosjektet og Kjøsterudbekken var det frem til nylig en hittil ubrutt barriere bestående av leire.

Naturtype.

Fra kirkegårdsområdet og ned til bilveien, beveger bekken seg i et meanderløp på ren leiregrunn. Vi kaller derfor området for «Meanderdalen». All vegetasjon som omgir bekken er flomutsatt sumpskog, står med røttene i vann. Vi har i 30 år ført tilsyn med dette flotte området.

Meanderdalen er den eneste godt bevarte lokalitet av denne naturtypen. Slike bekkedaler dominerte landskapet før elvesletta ved Drammen ble bebygd, Vi har flere ganger gjennomført dugnader med opprydding i området, også i samarbeid med lokale skoler. Nasjonalt er meandere en truet naturtype som følge av arealbruksendringer. På Åssiden ble mesteparten av Kjøsterudbekken lagt i rør da Travbanen ble anlagt. Vi ber om at denne meanderdalen på Åssia nå får sterkere kommunal oppmerksomhet. Det bør følges opp med et midlertidig vern frem til bevaring som naturområde kan bli vedtatt i en reguleringsplan.

Det aktuelle inngrep.

Foto 1 og 2 viser navn på byggefirma og grøft gravd fra byggeområde, gjennom bevart leirbredde, ned til kulp i bekken. Grøfta er fylt opp med grov kult hvorfra også et overløpsrør stikker ut. Om ikke denne kulten nå blir fjernet, vil neste flom grave seg inn i og ytterligere skade leirbarrieren der denne er brutt, og kulten vil spre seg med strømmen videre nedover i bekkeløpet. Vi mener all kulten enkelt kan fjernes så lenge vi unngår regnvær. Den grøfta som blir tømt for kult, bør midlertidig stenges ved utløpet til bekken, ved hjelp av stålsput. Deretter fylles grøfta mot spunten med fuktig (ikke bløt) leire, som deretter maskinpakkes så tett som mulig. Spunten kan trekkes opp neste vår. Er vi heldige, vil inngrepet være sporløst neste sommer.

Grusbanker.

Foto 3. Ved forrige tilsyn ble det notert store hauger med grus på elvebredden ved samme byggeplass. Dette ble den gang rapportert muntlig til Drammen kommune. Nå har denne grusen fordelt seg over hele bekkeløpet, i form av store grusbanker som etter flom ligger renvasket rett på leiregrunnen. Vi kan bidra til å fjerne denne løs-grusen med en betalt dugnad hvor vi også engasjerer elever på ungdomsskolen til praktisk innsats.

Betongkaker og søppel.

I bekkeløpet ligger en del søppel som metallplater, sykkelhjul ol. Dette søppelet, sammen med endel store og tunge betong-flak, kan fjernes med betalt dugnad hvor vi gjerne inviterer idrettslag og FAU-er i området. Bruk av mobilkran blir en del av løsningen.

Vi ser frem til gode løsninger på ovenstående!

Med hilsen

Petter Øijord

Leder DS-Vannmiljøutvalget

Vedlegg



Foto 1



Foto 2



Foto 3